

超音波洗浄機取替工事のご案内

超音波洗浄機は、発振器と振動子(槽)の部分に分かれております。特に振動子は消耗品として扱われ、洗浄条件によってはエロージョン(劣化)が発生し、故障の原因となります。多数のお客様から、下記のようなご相談をいただきました。

- (1) 現在使用している振動子が故障してしまった。購入先に問い合わせたが超音波・洗浄装置メーカーがなくなっていた。そのため他社に依頼をしたが、規格がなく特注となり、高価な見積もりを提示された。
- (2) フェライト式の振動子が故障したが、フェライトの生産が終了しているため、対応できないと断られた。
- (3) 超音波洗浄機をメーカーに発注したが、価格が大変高く納期が長い。


解決策と致しまして、自動洗浄機メーカーの常盤商事株式会社と、韓国超音波洗浄機メーカーの未来超音波技術が共同でご要望に合う製品を設計・製作いたします。

取替、配線工事及びメンテナンスもご相談ください。

どのメーカーの振動子でも(底付けフランジ式、投げ込み式)設計・製作可能です。

自動洗浄装置との通信回路改造等も可能です。

納期も3～4週間と短期間で納品できます。




古い振動子
(他社日本製)




新しく設計した振動子
(未来超音波技術製)

超音波洗浄機取替工事 施工例

施工例①



施工例②



TOKIWA × MIRAE

常盤商事株式会社

本 社：福井県福井市運動公園 4 丁目 202 番地
TEL(0776) 36-3260 FAX(0776) 36-6136

工 場：福井県福井市下江守町 30 字流し 12-1
<http://www.tokiwa-shoji.com>
E-mail:info@tokiwa-shoji.com

WEB サイト



メール

